

**Laneko arriskuen prebentzioa
Ehungintza, Jantzigintza eta Larruan...**



...denon gauza da.

Prebentziorako neurriak

Partikulen proiektzioa
eta harrapatzea

Josteko makinan instalatuta dagoen babesa erabili, orratzak apurtu baitaitezke, orratzarekin eskuaren kontaktua ekiditeko. Eskua josketaren zentzuan ipini.

Kontaktu termikoa

Saia zaitez lisatze lanak lantegiko beste aktibitateetatik alderaturiko leku batean egiten.

Sutea

Soilik berehalako eginbeharretako materiala izan. Oihal, zuntz eta abarren metaketa ekidin.

Behartutako gorputz-jarrerak
eta mugimendu errepikakorrak

Lanean gorputz-jarrera aldatu eta atsedenaldiak egin, ahal bada eginbeharra aldatzen.

Zaratarekiko
esposizioa

Inguru-zaratarea egokitzen den entzumen babeskia erabili. Lanerako egoera egokian manten ezazu.